

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
«30» июня 2025 г., 74250061000218474462
ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Магнитогорску и Верхнеуральскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Челябинской области

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«31» июля 2025 г., 14 час. 30 мин. № 2506/002-74/152-ВО/П

(дата и время составления предписания)

Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Советская, д. 108

(место составления предписания)

**Предписание
об устранении выявленных нарушений**

1. Профилактический визит проведен в соответствии с решением о проведении профилактического визита от «30» июня 2025 г., № 2506/002-74/152-ВО/П, учетный номер проверки 74250061000218474462.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении профилактического визита, учетный номер профилактического визита в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

**2. Профилактический визит проведена в рамках:
осуществления федерального государственного пожарного надзора**

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора) муниципального контроля)

3. Профилактический визит проведен следующими должностными лицами:

1. Карташова Оксана Анатольевна – инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Магнитогорску и Верхнеуральскому району (государственный инспектор города Магнитогорска и Верхнеуральского района по пожарному надзору)

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение профилактического визита. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении профилактического визита, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (на) замена была проведена после начала профилактического визита)

4. Профилактический визит проведен в отношении:

соблюдения контролируемыми лицами требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях, сооружениях, на линейных объектах, территориях, земельных участках, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности, а также оценка их соответствия требованиям пожарной безопасности

(указывается объект контроля в соответствии с наименованием о акте контроля)

5. Профилактический визит был проведена по адресу (местоположению):

1. обл Челябинская, р-н Верхнеуральский, г Верхнеуральск, ул Еремина, Дом 1 А, литера Д

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ВЕРХНЕУРАЛЬСКИЙ АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ - КАЗАЧИЙ КАДЕТСКИЙ КОРПУС" ИНН 7429005104, адрес регистрации юридического лица: 457670, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ВЕРХНЕУРАЛЬСКИЙ, ВЕРХНЕУРАЛЬСКИЙ, УЛ. ЕРЕМИНА, Д. 1А

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиала, представительства, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого вручается предписание)

7. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «22» июля 2025 года, 11 час. 00 мин.

по «22» июля 2025 года, 12 час. 30 мин.

(указываются дата и время фактического начала профилактического визита, а также дата и время фактического окончания профилактического визита, при необходимости указывается часовой пояс)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

01 час 30 минут (часы, минуты)

(указываются срок (часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

8. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

1. На здание общежития № 2 (далее — объект защиты) не разработана декларация пожарной безопасности.. Место выявления нарушения: г. Верхнеуральск, ул. Еремина, д. 1 А литера Д

Вх.
1508
от 31.07.25г.

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 2, Глава 14, Статья 64. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Для оценки соответствия требованиям пожарной безопасности объекта защиты, для которого законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности не предусмотрено проведение экспертизы проектной документации (за исключением зданий классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.3, Ф1.4, Ф4.1, Ф4.2), собственник этого объекта защиты или лицо, которое владеет им на ином законном основании (на праве аренды, хозяйственного ведения, оперативного управления и другое), может добровольно составить декларацию пожарной безопасности в отношении этого объекта защиты, которая предусматривает в том числе сведения о системе противопожарной защиты этого объекта защиты.

Срок устранения нарушения:

01.07.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Разработать декларацию пожарной безопасности.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Подтверждающие документы

2. На объекте защиты не хранится (отсутствует) техническая документация на системы противопожарной защиты, а именно: систему пожарной сигнализации, систему оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, систему автоматического дублирования сигнала в подразделение пожарной охраны, в том числе на технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем. Место выявления нарушения: г. Верхнеуральск, ул. Еремина, д. 1 А литера Д

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 54 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

На объекте защиты хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.

Срок устранения нарушения:

01.07.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Восстановить техническую документацию на системы противопожарной защиты, а именно: систему пожарной сигнализации, систему оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, систему автоматического дублирования сигнала в подразделение пожарной охраны, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Подтверждающие документы

3. На объекте защиты декоративная отделка полов на путях эвакуации выполнена с применением декоративно отделочных материалов, с неустановленным показателем пожарной опасности (1 этаж краска, 2 этаж линолеум). Не предоставлен сертификат пожарной безопасности на применяемый декоративно - отделочный материал. основание: ч. 6 ст. 134, ст. 145, ст. 146, таблица 28 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ п. 25 ППР в РФ. Место выявления нарушения: г. Верхнеуральск, ул. Еремина, д. 1 А литера Д

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 6, Статья 134. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Применение декоративно-отделочных на путях эвакуации и в зальных помещениях (за исключением покрытий полов спортивных арен спортивных сооружений и полов танцевальных залов) в зданиях различного функционального назначения, этажности и вместимости осуществляется по таблицам 28 и 29 приложения к Техническому регламенту.

Срок устранения нарушения:

01.07.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Отделку полов на путях эвакуации выполнить с применением декоративно отделочных материалов, с установленным показателем пожарной опасности (1 этаж краска, 2 этаж линолеум).

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Подтверждающие документы

4. На объекте защиты декоративная отделка стен на путях эвакуации выполнена с применением декоративно отделочных материалов, с неустановленным показателем пожарной опасности (1 этаж панели — правое крыло). Не предоставлен сертификат пожарной безопасности на применяемый декоративно - отделочный материал. Основание : ч. 6 ст. 134, ст. 145, ст. 146, таблица 28 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ п. 25 ППР в РФ . Место выявления нарушения: г. Верхнеуральск, ул. Еремина, д. 1 А литера Д

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 6, Статья 134. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Применение декоративно-отделочных на путях эвакуации и в зальных помещениях (за исключением покрытий полов спортивных арен спортивных сооружений и полов танцевальных залов) в зданиях различного функционального назначения, этажности и вместимости осуществляется по таблицам 28 и 29 приложения к Техническому регламенту.

Срок устранения нарушения:

01.07.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Отделку стен на путях эвакуации выполнить с применением декоративно отделочных материалов, с установленным показателем пожарной опасности (1 этаж панели — правое крыло).

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Подтверждающие документы

5. На объекте защиты в левом крыле здания перед наружной дверью эвакуационного выхода отсутствует горизонтальная входная площадка с длиной и шириной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери. Основание: ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 53, ч. 1 ст. 89 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 4.2.21 СП 1.13130.2020 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы. Место выявления нарушения: г. Верхнеуральск, ул. Еремина, д. 1 А литера Д

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 19, Статья 89. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)

Срок устранения нарушения:

01.07.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Перед наружной дверью эвакуационного выхода восстановить горизонтальную входную площадку с длиной и шириной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Подтверждающие документы

6. На объекте защиты не обеспечена периодичность проведения эксплуатационных испытаний металлических наружных открытых лестниц не реже 1 раза в 5 лет с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. Документы не предоставлены. Место выявления нарушения: г. Верхнеуральск, ул. Еремина, д. 1 А литера Д

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 17 Правил, Подпункт б. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Руководители организаций организуют не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, металлических наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

Срок устранения нарушения:

01.07.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Обеспечить периодичность проведения эксплуатационных испытаний металлических наружных открытых лестниц не реже 1 раза в 5 лет с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Подтверждающие документы

7. На объекте защиты не организовано ведение журнала эксплуатации систем противопожарной защиты.. Место выявления нарушения: г. Верхнеуральск, ул. Еремина, д. 1 А литера Д

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 17(1) Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Руководитель организации обеспечивает ведение и внесение информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

Срок устранения нарушения:

01.07.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Завести журнал эксплуатационных систем противопожарной защиты.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Подтверждающие документы

8. На объекте защиты на 1-ом этаже (комната №12, «комната приёма пищи», мужской санузел мальчиков и подсобное помещение) на 2-ом этаже (комната № 27) допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками предусмотренными конструкцией.. Место выявления нарушения: г. Верхнеуральск, ул. Еремина, д. 1 А литера Д

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 35 Правил, Подпункт в. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Запрещается эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассивателями), предусмотренными конструкцией.

Срок устранения нарушения:

01.07.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Запрещается эксплуатация светильников со снятыми колпаками предусмотренными конструкцией.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Подтверждающие документы (фото)

9. На объекте защиты организованно хранения под лестничной клеткой (пластиковые ведра, коробки и др).. Место выявления нарушения: г. Верхнеуральск, ул. Еремина, д. 1 А литера Д
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Пункт 16 Правил, Подпункт к. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
 На объектах защиты запрещается хранить под лестничными маршами и площадками вещи, мебель, оборудование и другие предметы, выполненные из горючих материалов.
Срок устранения нарушения:
 01.07.2026
Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:
 Запретить хранения под лестничной клеткой.
Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:
 Подтверждающие документы (фото)
10. На здании отсутствует указатель направления движения к источникам наружного противопожарного водоснабжения со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.. Место выявления нарушения: г. Верхнеуральск, ул. Еремина, д. 1 А литера Д
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Пункт 48 Правил, Прочее абзац 3. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
 Направление движения к источникам наружного противопожарного водоснабжения обозначается указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.
Срок устранения нарушения:
 01.07.2026
Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:
 Обеспечить здание указателем направления движения к источникам наружного противопожарного водоснабжения со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями,
Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:
 Подтверждающие документы
11. На дверях ведущих на лестничную клетку (2 этаж) отсутствуют устройства для samozакрывания. Место выявления нарушения: г. Верхнеуральск, ул. Еремина, д. 1 А литера Д
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Пункт 14 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
 Руководитель организации обеспечивает наличие и исправное состояние устройств для samozакрывания противопожарных дверей, а также дверных ручек, устройств "антипаника", замков, уплотнений и порогов противопожарных дверей, предусмотренных изготовителем, а на дверях лестничных клеток, дверях эвакуационных выходов, в том числе ведущих из подвала на первый этаж (за исключением дверей, ведущих в квартиры, коридоры, вестибюли (фойе) и непосредственно наружу), приспособлений для samozакрывания.
Срок устранения нарушения:
 01.07.2026
Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:
 Обеспечить двери ведущие на лестничную клетку 2 этажа устройством для samozакрывания
Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:
 Подтверждающие документы (фото)
12. На объекте защиты отсутствует категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии с СП 12.13130 складских помещений (прачечная комната, гладильная). основание: ч. 1 ст. 88 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ п. 5.1.2 СП 4.13130.2013 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожаров на объектах защиты» (далее СП 4.13130.2013). п. 12 ППР в РФ. Место выявления нарушения: г. Верхнеуральск, ул. Еремина, д. 1 А литера Д
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Пункт 12 Правил. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
 Руководитель организации, в соответствии с главами 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", обеспечивает категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности).
Срок устранения нарушения:
 01.07.2026
Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:
 Обеспечить категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии с СП 12.13130 складских помещений
Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:
 Подтверждающие документы (расчеты)

13. В тренажерном зале расположенном на 1-ом этаже второй эвакуационный выход заблокирован. Основание: п. 23 ППП в РФ, ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 53, ч. 1 ст. 89 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ. Место выявления нарушения: г. Верхнеуральск, ул. Еремина, д. 1 А литера Д
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Пункт 2(1) Правил. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
 Руководитель организации обеспечивает эксплуатацию зданий в соответствии с требованиями Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" и (или) проектной документации.
Срок устранения нарушения:
 01.07.2026
Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:
 Восстановить эвакуационный выход на 1-ом этаже в тренажерном зале.
Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:
 Подтверждающие документы
14. На объекте защиты в жилых комнатах отсутствуют локальные планы эвакуации. Основание: п 84 ППП в РФ п. 9.3.9 ГОСТ 34428-2018 Системы эвакуационные фотолюминесцентные. Общие технические условия. Место выявления нарушения: г. Верхнеуральск, ул. Еремина, д. 1 А литера Д
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Часть 2, Глава 19, Статья 84. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
Нарушенное обязательное требование:
 Информация, передаваемая системами оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей, должна соответствовать информации, содержащейся в разработанных и размещенных на каждом этаже зданий и сооружений планах эвакуации людей. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)
Срок устранения нарушения:
 01.07.2026
Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:
 Обеспечить жилые комнаты общежития локальными планами эвакуации
Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:
 Подтверждающие документы.
15. На объекте защиты не обеспечена возможность свободного открывания изнутри без ключа запоров (замков) на дверях эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей, лестничных клеток. (тренажерный зал — 1-ый этаж).. Место выявления нарушения: г. Верхнеуральск, ул. Еремина, д. 1 А литера Д
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Пункт 26 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
 Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей, лестничных клеток, зальных помещений, за исключением объектов защиты, для которых установлен особый режим содержания помещений (охраны, обеспечения безопасности), должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.
Срок устранения нарушения:
 01.07.2026
Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:
 статья 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:
 Подтверждающие документы.
16. Здание не оборудовано аварийным освещением. Основание: ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 53 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 4.3.12 СП 1.13130.2020. Место выявления нарушения: г. Верхнеуральск, ул. Еремина, д. 1 А литера Д
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Часть 1, Глава 14, Статья 53. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
Нарушенное обязательное требование:
 Каждое здание или сооружение должно иметь объемно-планировочное решение и конструктивное исполнение эвакуационных путей, обеспечивающие безопасную эвакуацию людей при пожаре. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)
Срок устранения нарушения:
 01.07.2026
Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:
 Оборудовать здание аварийным освещением
Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:
 Подтверждающие документы.
17. На объекте защиты руководитель организации не обеспечил наличием устройств для самозакрывания противопожарной дверей (тренажерный зал 1-й этаж). Место выявления нарушения: г. Верхнеуральск, ул. Еремина, д. 1 А литера Д
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Пункт 14 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
 Руководитель организации обеспечивает наличие и исправное состояние устройств для самозакрывания противопожарных

дверей, а также дверных ручек, устройств "антипаника", замков, уплотнений и порогов противопожарных дверей, предусмотренных изготовителем, а на дверях лестничных клеток, дверях эвакуационных выходов, в том числе ведущих из подвала на первый этаж (за исключением дверей, ведущих в квартиры, коридоры, вестибюли (фойе) и непосредственно наружу), приспособлений для самозакрывания.

Срок устранения нарушения:

01.07.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Обеспечить наличием устройств для самозакрывания противопожарной дверей (тренажерный зал 1-й этаж)

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Подтверждающие документы (фото)

18. Не обеспечен требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемости в местах заполнения проемов в противопожарных преградах (нарушена целостность противопожарной двери, установлен «шпингалет»), нарушена целостность уплотнений) тренажерный зал 1-й этаж. Основание: ч. 3 ст. 88 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ п. 14 ППР в РФ. Место выявления нарушения: г. Верхнеуральск, ул. Еремина, д. 1 А литера Д

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 3, Глава 19, Статья 88. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Пределы огнестойкости для соответствующих типов заполнения проемов в противопожарных преградах приведены в таблице 24 приложения Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

Срок устранения нарушения:

01.07.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

статья 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Подтверждающие документы

19. На объекте защиты, допускается эксплуатация электропроводов с видимыми нарушениями изоляции (скрутки электропроводов, изоляция произведена клейкой лентой), а именно: в комнате № 12,23, тренажерный зал, 2-ой этаж - коридор. . Место выявления нарушения: г. Верхнеуральск, ул. Еремина, д. 1 А литера Д

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 35 Правил, Подпункт а. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Запрещается эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции.

Срок устранения нарушения:

01.07.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

статья 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Подтверждающие документы (фото)

20. На объекте защиты, допускается эксплуатация розеток с видимыми повреждениями, а именно: комната № 23 и комната дежурных. . Место выявления нарушения: г. Верхнеуральск, ул. Еремина, д. 1 А литера Д

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 35 Правил, Подпункт б. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Запрещается пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями.

Срок устранения нарушения:

01.07.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

статья 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Подтверждающие документы (фото)

21. На объекте защиты в коридоре на путях эвакуации допускается размещение мебели, а именно: установлены встроенные шкафы в холле 1-го этажа. Основание: ч. 1 ст. 89, ч. 1 ст. 53 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ. Место выявления нарушения: г. Верхнеуральск, ул. Еремина, д. 1 А литера Д

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 27 Правил, Подпункт б. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается размещать мебель (за исключением сидячих мест для ожидания) и предметы (за исключением технологического, выставочного и другого оборудования) на путях эвакуации, у дверей эвакуационных и аварийных выходов, в переходах между секциями, у выходов на крышу (покрытие).

Срок устранения нарушения:

01.07.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

статья 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Подтверждающие документы (фото)

(указывается выявленное нарушение обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведениями являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требования документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом профилактического визита, срок устранения нарушения)

Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Магнитогорску и Верхнеуральскому району (государственный инспектор города Магнитогорска и Верхнеуральского района по пожарному надзору) Карташова Оксана Анатольевна

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов))



Карташова Оксана Анатольевна - Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Магнитогорску и Верхнеуральскому району (государственный инспектор города Магнитогорска и Верхнеуральского района по пожарному надзору), телефон: 83519219921, e-mail: o.kartashova@74.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований:

и.о. директора предприятия

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с предписанием)

«11» часов «30» минут «31» 07 2023 г.



Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

