

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«30» июня 2025 г., 74250061000218474711

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телескоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Магнитогорску и Верхнеуральскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Челябинской области

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«31» июля 2025 г., 13 час. 30 мин. № 2506/002-74/153-ВО/П

(дата и время составления предписания)

г. Магнитогорск, ул. Советская, 108

(место составления предписания)

Предписание
об устранении выявленных нарушений

1. Профилактический визит проведен в соответствии с решением о проведении профилактического визита от «30» июня 2025 г., № 2506/002-74/153-ВО/П, учетный номер проверки 74250061000218474711.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении профилактического визита, учетный номер профилактического визита в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Профилактический визит проведена в рамках: осуществления федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля и соответствие с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Профилактический визит проведен следующими должностными лицами:

1. Платонова Екатерина Минахматовна – старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Магнитогорску и Верхнеуральскому району (государственный инспектор города Магнитогорска и Верхнеуральского района по пожарному надзору)

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководящего состава группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение профилактического визита, инспектор (инспекторы) после принятия решения о проведении профилактического визита, в какой инспекции (инспекторы) указывается (указываются), если его (них) замена была проведена после начала профилактического визита)

4. Профилактический визит проведен в отношении:

соблюдения контролируруемыми лицами требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях, сооружениях, на линейных объектах, территориях, земельных участках, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности, а также оценка их соответствия требованиям пожарной безопасности

(указывается объект контроля в соответствии с положением о виде контроля)

5. Профилактический визит был проведена по адресу (местоположению):

1. обл Челябинская, р-н Верхнеуральский, г Верхнеуральск, ул Еремина, Дом 1А литера В.В1

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности и адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ВЕРХНЕУРАЛЬСКИЙ АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ - КАЗАЧИЙ КАДЕТСКИЙ КОРПУС" ИНН 7429005104, адрес регистрации юридического лица: 457670, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ВЕРХНЕУРАЛЬСКИЙ, ВЕРХНЕУРАЛЬСК, УЛ. ЕРЕМИНА, Д. 1А

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), порядковые номера объектов контроля, в отношении которому вручается предписание)

7. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «22» июля 2025 года, 10 час. 30 мин.

по «22» июля 2025 года, 11 час. 30 мин.

(указываются дата и время фактического начала профилактического визита, а также дата и время фактического окончания профилактического визита, при необходимости указывается часовой пояс)

Срок непосредственного взаимодействия контролируемым лицом составил:

01 час 00 минут (часы, минуты)

(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществляется взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

8. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

1. Не организованы работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются

*Вх. 1508
от 31.07.2025г.*

с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты, регламент технического обслуживания средств обеспечения пожарной безопасности, утверждаемый руководителем организации, не соответствует предъявляемым требованиям, а именно составлен без учета требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем (в том числе СПС) и в соответствии с которым должна эксплуатироваться СПС и проводиться работы по техническому обслуживанию. На объекте защиты продолжается эксплуатация СПС с истекшим сроком службы технических средств СПС (более 10 лет). Объектом защиты представлен акт № б/н приемки установки в эксплуатацию от 28.03.2014. Основание: п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утверждённые Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (далее - ППР в РФ); п. 6.6.1 ГОСТ Р 59638-2021; ч. 1 ст. 6 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ФЗ-123 (далее - Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ).. Место выявления нарушения: г. Верхнеуральск, ул. Еремина, д. 1А, литера В, В1

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 54 Правил, Прочее абзац 4. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.

Срок устранения нарушения:

01.07.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Выполнить монтаж АПС и СОУЭ в соответствии с требованиями нормативных документов и вновь разработанным проектом.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Выполнить монтаж АПС и СОУЭ в соответствии с требованиями нормативных документов и вновь разработанным проектом.

2. Не в полном объеме хранится техническая документация на системы противопожарной автоматики (далее – СПА), а именно систем пожарной сигнализации (далее – СПС), системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (далее – СОУЭ), в том числе технические средства, функционирующие в составе СПА (проект, паспорта на прибор приемно-контрольный пожарный, извещатели, кабельные линии и т.д.). Основание: п. 2 (1), 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утверждённые Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (далее - ППР в РФ); ч. 1 ст. 6 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ФЗ-123 (далее - Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ); п. 4.5, 4.6, 4.7, 6.2.2 — 6.2.5 ГОСТ Р 59638-2021 «Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность» (далее – ГОСТ Р 59638); п. 5.1.7, 5.1.6, 3.6.6 — 5.6.10, 5.6.12, 5.6.13 ГОСТ Р 59639-2021 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность» (далее – ГОСТ Р 59639). Место выявления нарушения: г. Верхнеуральск, ул. Еремина, д. 1А, литера В, В1

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 54 Правил, Прочее абзац 3. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

На объекте защиты хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.

Срок устранения нарушения:

01.07.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Обеспечить хранение технической документации на системы противопожарной автоматики (далее – СПА), а именно систем пожарной сигнализации (далее – СПС), системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (далее – СОУЭ), в том числе технические средства, функционирующие в составе СПА

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Обеспечить хранение технической документации на системы противопожарной автоматики (далее – СПА), а именно систем пожарной сигнализации (далее – СПС), системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (далее – СОУЭ), в том числе технические средства, функционирующие в составе СПА

3. Отсутствует регламент технического обслуживания средств обеспечения пожарной безопасности, утверждаемый руководителем организации. Документы не представлены. Основание: п. 2 (1), 54 ППР в РФ; ч. 1 ст. 6 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ.. Место выявления нарушения: г. Верхнеуральск, ул. Еремина, д. 1А, литера В, В1

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 54 Правил, Прочее абзац 2. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты составляется, в том числе, с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем.

Срок устранения нарушения:

01.07.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Разработать регламент технического обслуживания средств обеспечения пожарной безопасности.

- Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:
Разработать регламент технического обслуживания средств обеспечения пожарной безопасности.
4. Отсутствует договор на техническое обслуживание и ремонт средств обеспечения пожарной безопасности, а именно: СПС и СОУЭ. Основание: п. 2 (1), 5 ППР в РФ; ч. 1 ст. 6 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ.. Место выявления нарушения: г. Верхнеуральск, ул. Еремина, д. 1А, литера В, В1
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Пункт 54 Правил, Прочее абзац 6. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
К выполнению работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения привлекаются организации или индивидуальные предприниматели, имеющие специальное разрешение, если его наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации.
Срок устранения нарушения:
01.07.2026
Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:
Заключить договор на техническое обслуживание и ремонт средств обеспечения пожарной безопасности, а именно: СПС и СОУЭ с организацией или индивидуальным предпринимателем, имеющие специальное разрешение.
5. Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:
Заключить договор на техническое обслуживание и ремонт средств обеспечения пожарной безопасности, а именно: СПС и СОУЭ с организацией или индивидуальным предпринимателем, имеющие специальное разрешение.
При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке, а именно СПС и СОУЭ. Основание: п. 2 (1), 54 ППР в РФ; ст. 6, 83 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 6.6.1 ГОСТ Р 59638-2021 «Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность» (далее – ГОСТ Р 59638). Место выявления нарушения: г. Верхнеуральск, ул. Еремина, д. 1А, литера В, В1
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Пункт 54 Правил, Прочее абзац 4. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.
Срок устранения нарушения:
01.07.2026
Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:
Обеспечить ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке, а именно СПС и СОУЭ при ее эксплуатации сверх срока.
6. Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:
Обеспечить ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке, а именно СПС и СОУЭ при ее эксплуатации сверх срока.
На 2-м здании и номер № 51 отсутствует система противопожарной защиты и система оповещения и управления людей при пожаре. Основание: п. 54 ППР в РФ; ч. 1 ст. 6, ст. 83.84 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ.. Место выявления нарушения: г. Верхнеуральск, ул. Еремина, д. 1А, литера В, В1
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Пункт 54 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
Работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств, осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты.
Срок устранения нарушения:
01.07.2026
Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:
Выполнить монтаж АПС и СОУЭ в соответствии с требованиями нормативных документов
7. Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:
Выполнить монтаж АПС и СОУЭ в соответствии с требованиями нормативных документов
В номере для проживания № 49 дымовой пожарный извещатель находится в неисправном состоянии.. Место выявления нарушения: г. Верхнеуральск, ул. Еремина, д. 1А, литера В, В1
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Пункт 54 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения должны соблюдаться проектные решения и (или) специальные технические условия, а также требования технического обслуживания указанных систем, утверждаемый руководителем организации.

Срок устранения нарушения:

01.07.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Выполнить монтаж АПС и СОУЭ в соответствии с требованиями нормативных документов

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Выполнить монтаж АПС и СОУЭ в соответствии с требованиями нормативных документов

8. Выход с лестничной клетки на кровлю не выполнен через противопожарный люк 2-го типа. Дверь люка выполнена из металла, документация, подтверждающая пределы огнестойкости не представлена. Основание: - пункт 2(1) ППР в РФ; - часть 1 статьи 6, статья 52, 88, часть 2 статьи 90 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; - пункт 4.13130 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно — планировочным и конструктивным решениям». Место выявления нарушения: г. Верхнеуральск, ул. Еремина, д. 1А, литера В, И

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

Срок устранения нарушения:

01.07.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Выход с лестничной клетки на кровлю выполнить через противопожарный люк 2-го типа.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Выход с лестничной клетки на кровлю выполнить через противопожарный люк 2-го типа.

9. На здании отсутствует указатель направления движения к источникам противопожарного водоснабжения со светоотражающими поверхностями либо световыми указателями, подключёнными к сети электроснабжения и включёнными в ночное время или постоянно. Основание: п. 48 ППР в РФ; п. 8.9 СП 8.13130.2020; ч. 1 ст. 6. 68 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ. Место выявления нарушения: г. Верхнеуральск, ул. Еремина, д. 1А, литера В, В1

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 48 Правил. Прочее абзац 3. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Направление движения к источникам наружного противопожарного водоснабжения обозначается указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключёнными к сети электроснабжения и включёнными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.

Срок устранения нарушения:

01.07.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Обеспечить наличие на здании указателя направления движения к источникам противопожарного водоснабжения со светоотражающими поверхностями либо световыми указателями, подключёнными к сети электроснабжения и включёнными в ночное время или постоянно.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Обеспечить наличие на здании указателя направления движения к источникам противопожарного водоснабжения со светоотражающими поверхностями либо световыми указателями, подключёнными к сети электроснабжения и включёнными в ночное время или постоянно.

10. Не обеспечена исправность, своевременное обслуживание и ремонт наружного противопожарного водоснабжения и не организовано проведение проверок на водоотдачу не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (сведения об находящихся в зоне эксплуатационной ответственности организации пожарных гидрантов, а также информации об их исправности не предоставлены). Основание: п. 2 (1), 48 ППР в РФ. Место выявления нарушения: г. Верхнеуральск, ул. Еремина, д. 1А, литера В, В1

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 48 Правил. Прочее абзац 2. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Руководитель организации организует проведение проверок наружного противопожарного водоснабжения на водоотдачу не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

Срок устранения нарушения:

01.07.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Обеспечить исправность, своевременное обслуживание и ремонт наружного противопожарного водоснабжения и организовать проведение проверок на водоотдачу не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Обеспечить исправность, своевременное обслуживание и ремонт наружного противопожарного водоснабжения и организовать проведение проверок на водоотдачу не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты

11. Не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте - расчеты не представлены (согласно экспликации 1-го этажа технического паспорта № 1069 от 13.12.2011 помещение № 29 - склад одежды 2-й этаж). Основание: п. 2 (1), 12 ППР в РФ.. Место выявления нарушения: г. Верхнеуральск, ул. Еремина, д. 1А, литера В, В1
- Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**
Пункт 2(1) Правил. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
- Нарушенное обязательное требование:**
Руководитель организации обеспечивает эксплуатацию зданий в соответствии с требованиями Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" и (или) проектной документации.
- Срок устранения нарушения:**
01.07.2026
- Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:**
Выполнить категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте
- Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:**
Выполнить категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте
12. На объекте защиты с массовым пребыванием людей не обеспечено наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.. Место выявления нарушения: г. Верхнеуральск, ул. Еремина, д. 1А, литера В, В1
- Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**
Пункт 30 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
- Нарушенное обязательное требование:**
На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного.
- Срок устранения нарушения:**
01.07.2026
- Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:**
Обеспечить наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного
- Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:**
Обеспечить наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного
13. Не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. Документы не представлены.. Место выявления нарушения: г. Верхнеуральск, ул. Еремина, д. 1А, литера В, В1
- Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**
Пункт 17 Правил, Подпункт б. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
- Нарушенное обязательное требование:**
Руководители организаций организуют не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, металлических наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.
- Срок устранения нарушения:**
01.07.2026
- Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:**
Организовать не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты
- Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:**
Организовать не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты

14. Перед наружной дверью (эвакуационным выходом) не предусмотрена горизонтальная входная площадка с шириной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери (центральный вход). Основание: п. 23 ППП в РФ; ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 53 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 4.2.21 СП 1.13130.2020.. Место выявления нарушения: г. Верхнеуральск, ул. Еремина, д. 1А, литера В, В1
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Пункт 23 Правил. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
 При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений в части их освещенности в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".
Срок устранения нарушения:
 01.07.2026
Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:
 Перед наружной дверью (эвакуационным выходом) предусмотреть горизонтальную входную площадку с шириной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери.
Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:
 Перед наружной дверью (эвакуационным выходом) предусмотреть горизонтальную входную площадку с шириной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери.
15. Не обеспечено ведение и внесение информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. Журнал не представлен.. Место выявления нарушения: г. Верхнеуральск, ул. Еремина, д. 1А, литера В, В1
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Пункт 17(1) Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
 Руководитель организации обеспечивает ведение и внесение информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.
Срок устранения нарушения:
 01.07.2026
Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:
 Обеспечить ведение и внесение информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты
Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:
 Обеспечить ведение и внесение информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты
16. В номере для проживания № 50: отделка потолка (натяжной потолок), отделка пола (линолеум) выполнена из материалов с неустановленными показателями пожарной опасности. Документы на отделочные материалы не представлены. В жилых помещениях зданий класса функциональной пожарной опасности Ф1.2 не допускается применять материалы для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков с более высокими показателями пожарной опасности, чем Г3, В2, Д3, Т3, и материалы для покрытия пола с более высокими показателями пожарной опасности, чем В2, Д3, Т3, РП2. Основание: - часть 1 статьи 6, часть 1,2,3,12 статьи 134 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ Место выявления нарушения: г. Верхнеуральск, ул. Еремина, д. 1А, литера В, В1
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Часть 6. Статья 134. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"
Нарушенное обязательное требование:
 Применение декоративно-отделочных на путях эвакуации и в зальных помещениях (за исключением покрытий полов спортивных арен спортивных сооружений и полов танцевальных залов) в зданиях различного функционального назначения, этажности и вместимости осуществляется по таблицам 28 и 29 приложения к Техническому регламенту.
Срок устранения нарушения:
 01.07.2026
Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:
 Выполнить отделку пола и потолка из материалов с установленными показателями пожарной опасности.
Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:
 Выполнить отделку пола и потолка из материалов с установленными показателями пожарной опасности.
17. На путях эвакуации на полу допускается отделка с применением декоративно - отделочных материалов, с не установленными показателями пожарной опасности (линолеум). Не представлен сертификат пожарной безопасности на применяемый материал. Применяемый отделочный материал должен иметь класса пожарной опасностью не более чем В2, Д3, Т2, РП2. Основание: ч. 1 ст. 6, ст. 89, 134 ч. 6 таб. 3, 28 ст. 145, ст. 146 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п. 25 ППП в РФ.. Место выявления нарушения: г. Верхнеуральск, ул. Еремина, д. 1А, литера В, В1
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Часть 6. Статья 134. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"
Нарушенное обязательное требование:
 Применение декоративно-отделочных на путях эвакуации и в зальных помещениях (за исключением покрытий полов спортивных арен спортивных сооружений и полов танцевальных залов) в зданиях различного функционального назначения, этажности и вместимости осуществляется по таблицам 28 и 29 приложения к Техническому регламенту.
Срок устранения нарушения:
 01.07.2026
Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:
 Выполнить отделку пола из материалов с установленными показателями пожарной опасности.

- Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:
Выполнить отделку пола из материалов с установленными показателями пожарной опасности.
18. В здании на путях эвакуации отсутствуют светильники аварийного освещения. Основание: п. 37 ППР в РФ; п. 4.3.12 СП 1.13130.2020; ст. 6 ч. 1, ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ. Место выявления нарушения: г. Верхнеуральск, ул. Еремина, д. 1А, литера В, В1
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Пункт 37 Правил, Прочее абзац 3. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
Светильники аварийного освещения должны отличаться от светильников рабочего освещения знаками или окраской
Срок устранения нарушения:
01.07.2026
Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:
Обеспечить наличие на путях эвакуации светильников аварийного освещения
Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:
Обеспечить наличие на путях эвакуации светильников аварийного освещения
19. В здании отсутствуют планы эвакуации людей при пожаре, выполнены не в соответствии с требованиями ГОСТ 34428-2018. Основание: п. 5 ППР в РФ; п. 9.3 ГОСТ 34428-2018 «Системы эвакуационные фотолюминесцентные. Общие технические условия». Место выявления нарушения: г. Верхнеуральск, ул. Еремина, д. 1А, литера В, В1
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Пункт 5 Правил, Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
О разработке планов эвакуации людей в зданиях или сооружениях (кроме жилых домов), в которых могут одновременно находиться 50 и более человек и размещение их на видных местах
Срок устранения нарушения:
01.07.2026
Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:
Разместить планы эвакуации людей при пожаре в здании
Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:
Разместить планы эвакуации людей при пожаре в здании
20. Размещаемые в пределах объекта защиты (04.2 - здания образовательных организаций высшего образования, организаций дополнительного профессионального образования) - часть здания, группа помещений – Ф1.2 (общежития), В дверных проемах во входе в помещения установлена пластиковая дверь, не имеющая сертификата по пожарной безопасности, отсутствуют ярлыки, подтверждающие соответствие требованиям пожарной безопасности. Документы с характеристиками предела огнестойкости дверей и перегородки не представлены. Часть здания должна отделяться от частей здания другого назначения (в том числе административно-хозяйственных, бытовых, технических и др.) противопожарными стенами не ниже 2-го типа, а заполнение проема в противопожарной преграде (двери, за исключением дверей с остеклением более 25 процентов и дымогазонепроницаемых дверей), ворота, люки, клапаны, шторы и экраны) - предел огнестойкости не менее EI30. Основание: ч. 1 ст. 6, 53, 88, 89 табл. 23 и 24; ст. 145, 146 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 23 ППР в РФ; п. 5.6.2 СП 4.13130.2020. Место выявления нарушения: г. Верхнеуральск, ул. Еремина, д. 1А, литера В, В1
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Пункт 23 Правил, Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений в части их освещенности в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".
Срок устранения нарушения:
01.07.2026
Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:
Часть здания должна отделяться от частей здания другого назначения (в том числе административно-хозяйственных, бытовых, технических и др.) противопожарными стенами не ниже 2-го типа, а заполнение проема в противопожарной преграде (двери, за исключением дверей с остеклением более 25 процентов и дымогазонепроницаемых дверей), ворота, люки, клапаны, шторы и экраны) - предел огнестойкости не менее EI30.
Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:
Часть здания должна отделяться от частей здания другого назначения (в том числе административно-хозяйственных, бытовых, технических и др.) противопожарными стенами не ниже 2-го типа, а заполнение проема в противопожарной преграде (двери, за исключением дверей с остеклением более 25 процентов и дымогазонепроницаемых дверей), ворота, люки, клапаны, шторы и экраны) - предел огнестойкости не менее EI30.
21. Не разработана декларация пожарной безопасности на здание. Основание: ч. 1, 2 ст. 64 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ. Место выявления нарушения: г. Верхнеуральск, ул. Еремина, д. 1А, литера В, В1
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Часть 1, Глава 14, Статья 64. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
Нарушенное обязательное требование:
Декларация пожарной безопасности составляется в отношении здания, для которого законодательством Российской Федерации о

градостроительной деятельности предусмотрено проведение экспертизы проектной документации (за исключением зданий классов функциональной пожарной опасности Ф1.1 и Ф1.4), а также в отношении зданий (частей зданий) класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 и предусматривает: 1) оценку пожарной опасности (если проводится расчет риска); 2) оценку возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара (может быть проведена в рамках добровольного страхования ответственности за ущерб третьим лицам от воздействия пожара).

Срок устранения нарушения:
01.07.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Разработать декларацию пожарной безопасности на здание

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Разработать декларацию пожарной безопасности на здание

(указываются выявленные нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведения, являющиеся доказательствами нарушения обязательного требования), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющегося предметом профилактического мероприятия устранения нарушения)

Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Магнитогорску и Верхнеуральскому району (государственный инспектор города Магнитогорска и Верхнеуральского района по пожарному надзору) Платонова Екатерина Минахматовна

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов))



Платонова Екатерина Минахматовна - Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Магнитогорску и Верхнеуральскому району (государственный инспектор города Магнитогорска и Верхнеуральского района по пожарному надзору), телефон: 83519219921, e-mail: e.platonova@74.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность, должностное лицо, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований:

ознакомлены в.в. директором предприятия 16.06.2025

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с предписанием)

«13» часов «30» минут «31» 07 2025 г.

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указываются способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

