



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(РОСТЕХНАДЗОР)
УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА

МАГНИТОГОРСКИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

455019, г. Магнитогорск, ул. Ухтомского, 7, тел./факс 49-68-01

г. Верхнеуральск
(место составления акта)

"26" июля 2017 г.
(дата составления акта)
15⁰⁰ час.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

Магнитогорским территориальным отделом Уральского управления
Ростехнадзора ГБПОУ (ССУЗ) «ВАТТ-ККК»

№ Ч-2799

По адресу/адресам: Еремина ул. д. 1 «А», г. Верхнеуральск, Челябинская область
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № Ч-2799-р от 19.06.2017
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:

Государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования (среднее специальное учебное заведение) «Верхнеуральский агротехнологический техникум - казачий кадетский корпус» (ГБПОУ (ССУЗ) «ВАТТ-ККК»)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество
(последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Общая продолжительность проверки: 3 рабочих дня (15 часов) с 24.07.2017 по 26.07.2017
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Магнитогорским территориальным отделом Уральского управления
Ростехнадзора

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при проведении выездной проверки)

Докшин А.Я. 20.07.2017 13 ч.15 мин.
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Музыкантов Николай Степанович – государственный инспектор

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

Грунин Анатолий Анатольевич – зам. директора ГБПУ «ВАТТ-ККК»

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки определено:

1. Предписанием № Ч-1174 от 19 апреля 2017 г. выявлены нарушения в количестве 28 пунктов.
2. Уведомление ГБПОУ «ВАТТ-ККК» о выполнении пунктов предписания представлено письмом от 23.05.2017 № 225 (вх. от 25.05.2017 № Ч-7815).

№ нарушения	Характер нарушения, изложенный в соответствии с формулировкой закона, нормативного правового акта, нормативного технического документа	Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Сроки устранения нарушений	Отметка о выполнении Документ, подтверждающий выполнение
1.	Приказом от 19.10.2016 № 170 не назначены конкретные работники из числа электротехнического персонала, имеющие право проведения инструктажа неэлектротехническому персоналу и присвоения персоналу I группы по электробезопасности.	«Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6, зарегистрирован в Минюсте РФ 22.01.2003 № 4145» «ПТЭЭП» п.1.4.4.	19.06.2017	Выполнено. Письмо от 25.05.2017 № 225.
2.	Пункт 1 приказа от 04.01.2017 № 02 противоречит требованиям действующих Правил.	«Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утв. Приказом Минтруда России от 24.07.2013 № 328н, зарегистрирован в Минюсте РФ 12.12.2013 № 30593» «ПОТЭЭ» п.5.4.	19.06.2017	Выполнено. Письмо от 25.05.2017 № 225.
3.	Электроустановки не укомплектованы необходимым и достаточным количеством испытанных защитных средств.	«Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в	19.06.2017	Выполнено. Письмо от 25.05.2017 № 225.

		электроустановках», утв. Приказом Минэнерго РФ от 30.06.2003 № 261, «ИП и ИСЗ» п.1.2.1. и приложение 8; ПОТЭЭ п.1.4.		
4.	Приказом от 07.11.2016 № 346-05 ответственным за электрохозяйство учреждения назначен электромонтер Кирсанов Н.А.	«ПТЭЭП» п.п. 1.2.3; 1.2.7; 1.4.21; 1.4.22.	19.06.2017	Выполнено. Письмо от 25.05.2017 № 225.
5.	Не проведена проверка знаний действующих Правил работы в электроустановках у электромонтеров Михайлова А.Ю. и Носкова А.А.	«ПТЭЭП» п.п. 1.4.19, 1.4.20.	19.06.2017	Выполнено. Письмо от 25.05.2017 № 225.
6.	Представленные приказы от 11.10.2017 № 1061, от 20.11.2016 « 227, от 07.11.2016 № 346-05, от 04.01.2017 № 02 содержат ссылки на отмененные Правила (ПОТРМ-016-2001).	«ПТЭЭП» п.1.2.3, «ПОТЭЭ» п.п.54, 3.4, 44.2.	19.06.2017	Выполнено. Письмо от 25.05.2017 № 225.
7.	Не укомплектовано место нахождения оперативного персонала переносными плакатами, исполнения и размеров, соответствующих требованиям действующей "Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках".	«ИПиИСЗ» прил.9,8	19.06.2017	Выполнено. Письмо от 25.05.2017 № 225.
8.	Не определено место хранения средств защиты, не составлен перечень средств защиты и не обеспечено его наличие в месте хранения средств защиты.	«ИП и ИСЗ» п. 1.2.3, 1.3.9	19.06.2017	Выполнено. Письмо от 25.05.2017 № 225.
9.	Не утвержден руководителем предприятия список работников, имеющих право выполнять оперативные переключения.	«ПТЭЭП» п. 1.5.27.	19.06.2017	Выполнено. Письмо от 25.05.2017 № 225.
10.	Рабочее место оперативного персонала не укомплектовано необходимой технической документацией.	«ПТЭЭП» п. 1.8.9.	19.06.2017	Выполнено. Письмо от 25.05.2017 № 225.
11.	На рабочем месте оперативно-ремонтного персонала не заведен оперативный журнал.	«ПТЭЭП» п. 1.8.9.	19.06.2017	Выполнено. Письмо от 25.05.2017


				№ 225.
12.	Представленные однолинейные схемы электрических соединений не проверены ответственным за электрохозяйство на соответствие фактическим эксплуатационным с внесенными изменениями, выполненными в процессе эксплуатации.	«ПТЭЭП» п.п. 1.5.18; 1.8.3; 1.8.5	19.06.2017	Выполнено. Письмо от 25.05.2017 № 225.
13.	Отсутствует утвержденный перечень технической документации.	«ПТЭЭП» п. 1.8.2.	19.06.2017	Выполнено. Письмо от 25.05.2017 № 225.
14.	Не заведен паспорт на заземляющее устройство ТП-17 10/0,4 кВ, находящегося в эксплуатации у потребителя.	«ПТЭЭП» п. 2.7.15.	19.06.2017	Выполнено. Письмо от 25.05.2017 № 225.
15.	Электроустановки (электропомещения) не укомплектованы первичными средствами пожаротушения (ящики с песком, совки).	«ПТЭЭП» п.1.7.20.	19.06.2017	Выполнено. Письмо от 25.05.2017 № 225.
16.	Не переоформлен представленный акт разграничения сетей по имущественной (балансовой) принадлежности и эксплуатационной ответственности между энергоснабжающей организацией и ГБПОУ «ВАТТ-ККК» от 22.10.2001.	«ПТЭЭП» п.1.8.1.	19.06.2017	Выполнено. Письмо от 25.05.2017 № 225.
17.	Не выполнены надписи, указывающие назначение присоединений, диспетчерские наименования, отсутствуют знаки безопасности установленного образца на ЩО 2 этажа 4 корпуса (г.Верхнеуральск), ВРУ столовой («Кизильский филиал).	«ПТЭЭП» п. 2.2.20.	19.06.2017	Выполнено. Письмо от 25.05.2017 № 225.
18.	Не определены конкретные сроки испытаний и измерений параметров электрооборудования электроустановок.	«ПТЭЭП» п. 3.6.2.	19.06.2017	Выполнено. Письмо от 25.05.2017 № 225.
19.	Не вывешены на видном месте в РУ-0,4 кВ и РУ-10 кВ, электропомещениях однолинейные схемы электроснабжения.	«ПТЭЭП» п.1.8.6.	19.06.2017	Выполнено. Письмо от 25.05.2017 № 225.
20.	В ЗТП-17 установлены предохранители 10 кВ с некалиброванными плавкими вставками («жучки»). Применение	«ПТЭЭП» п.2.2.16.	19.06.2017	Выполнено. Письмо от 25.05.2017 № 225.

	плавких некалиброванных вставок не допускается.			
21.	Не произведена уборка помещений камеры трансформатора и РУ: не убраны посторонние предметы, не произведена очистка оборудования от пыли, грязи, паутины, масла.	«ПТЭЭП» п.2.2.17.	19.06.2017	Выполнено. Письмо от 25.05.2017 № 225.
22.	Не установлен барьер при входе в камеру трансформатора в целях безопасных условий для осмотра трансформатора без снятия напряжения.	Проект; «Правила устройства электроустановок» «ПУЭ» п.п. 4.2.29; 4.2.205; 4.2.217.	19.06.2017	Выполнено. Письмо от 25.05.2017 № 225.
23.	Не выполнена защита от коррозии и не окрашены в черный цвет открыто проложенные заземляющие проводники ТП.	«ПТЭЭП» п.2.7.7. «ПУЭ» п. 4.2.22	19.06.2017	Выполнено. Письмо от 25.05.2017 № 225.
24.	Разрушена бетонная отмостка шириной не менее одного метра с уклоном от стен подстанции для отвода воды со стороны РУ-0,4 кВ. Вода затекает внутрь помещения.	«ПТЭЭП» п.2.2.40.	19.06.2017	Выполнено. Письмо от 25.05.2017 № 225.
25.	В нерабочем состоянии осветительная сеть в помещениях РУ-0,4, РУ-10 кВ ТП-17.	«ПТЭЭП» п.2.2.40. ПУЭ п.4.2.33	19.06.2017	Выполнено. Письмо от 25.05.2017 № 225.
26.	В расширительном баке трансформатора низкий уровень масла, требуется доливка.	«ПТЭЭП» п.2.2.40.	19.06.2017	Выполнено. Письмо от 25.05.2017 № 225.
27.	Кабели и провода во ВРУ Кизильского филиала проложены с нарушениями Правил.	«ПУЭ» п.п. 2.1.31- 2.1.33.	19.06.2017	Выполнено. Письмо от 25.05.2017 № 225.
28.	Часть станков гаража Кизильского филиала не заземлены.	«ПУЭ» п.п.1.7.51, 1.7.78.	19.06.2017	Выполнено. Письмо от 25.05.2017 № 225.

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): _____
 нарушений не выявлено _____

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):



(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

1. Копия распоряжения Уральского управления Ростехнадзора от 19.06.2017 № Ч-2799-р.
2. Уведомление о проверке от 20.07.2017 № 29-00-10/7516.
3. Копия предписания от 19.04.2017 № Ч-1174.
4. Документы, подтверждающие выполнение пунктов предписания.
5. Уведомление о выполнении пунктов предписания от 25.05.2017 № 225.

Подпись лица, проводившего проверку



Н.С. Музыкантов

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Докшин Анатолий Яковлевич – директор ГБПОУ «ВАТТ-ККК»

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

" 26 " июля 2017 г.


(подпись)